

YKE750A メンテナンス部品表

症状	交換部品	KVK部品名	価格 (税抜価格)
レバーが折れた、など	ハンドルレバー仕組み	KP1030	3,200
レバーを締めてもポタポタ水が漏れる	止水カートリッジ	KPS018	3,870
吐水パイプの破損、など	吐水パイプ仕組み	KPP1800	5,250



KVK社オンラインショップ「KVK AQUA SHOP」でご購入の場合は  
こちらの品番をご購入ください。